

### Instructions for use

Ⓓ ⒼⒷ Ⓕ

### Ⓓ HOHLRAUMVERSIEGELUNG - SPRAY

#### Anwendung:

1. Der Untergrund muss entrostet, entfettet, gründlich gereinigt und trocken sein. Feuchtigkeitsreste können vernachlässigt, Restrost kann mit AKEMI® Anti-Rost inaktiviert werden.
2. Sprühdose vor Gebrauch kräftig schütteln.
3. Standfläche mit Papier auslegen.
4. Flächen satt, Fugen, Ritzen und Schweißnähte etwas dicker einsprühen.
5. Die Oberfläche der Hohlraumversiegelungsschicht ist nach ca. 2 Stunden staubtrocken.
6. Bei kühler Lagerung (5 - 25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 1 Jahr haltbar.
7. Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren.
8. Zwingend Technisches Merkblatt beachten ([www.akemi.de](http://www.akemi.de)).

### SPRITZPISTOLE

#### Anwendung:

1. Der Untergrund muss entrostet, entfettet, gründlich gereinigt und trocken sein. Feuchtigkeitsreste können vernachlässigt werden.
2. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln.
3. Standfläche mit Papier auslegen.
4. Die Auftragung erfolgt mittels Saugpistolen, Druckbecherpistolen oder Airlessgeräten. Geschlossene Hohlräume werden durch Einführen von Sonden bis zum Anschlag und anschließend durch langsames Zurückziehen behandelt. Fugen, Ritzen und Schweißnähte werden etwas dicker eingesprüht.
5. Die Oberfläche der Hohlraumversiegelungsschicht ist bei offenen Flächen nach ca. 2 Stunden, bei geschlossenen Hohlräumen nach entsprechend längerer Zeit staubtrocken.
6. Bei kühler Lagerung (5 - 25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 1 Jahr haltbar.
7. Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren.
8. Zwingend Technisches Merkblatt beachten ([www.akemi.de](http://www.akemi.de)).

### Instructions for use

(D) (GB) (F)

#### (GB) CAVITY WAX - SPRAY

##### Instructions for use:

1. The surface must be free of rust, oil and grease and must be thoroughly clean and dry. Damp can be ignored, residual rust can be inactivated with AKEMI® Rust Converter.
2. Shake the spray can well before use.
3. Protect surrounding surfaces with paper.
4. Apply generously to surfaces. Spray even more generously onto joints, into gaps and cracks as well as onto welding seams.
5. After approx. 2 hours, dust no longer clings to the surface of the coat of body cavity protection.
6. The product is workable for at least 1 year if stored in cool condition (5 - 25°C) in its closed original container.
7. For proper waste disposal, the container must be completely emptied.
8. Observation of Technical Data Sheet is mandatory ([www.akemi.com](http://www.akemi.com)).

#### SPRAY GUN

##### Instructions for use:

1. The surface must be free of rust, oil and grease and must be thoroughly clean and dry. Damp can be ignored.
2. Shake the can well before use.
3. Protect surrounding surfaces with paper.
4. Application is done using a suction-feed spray gun, pressure cup spray guns or airless spray guns. Closed cavities are treated by means of inserting a probe as far as possible into the closed cavity and slowly retracting it. Spray even more generously onto joints, into gaps and cracks as well as onto welding seams.
5. After approx. 2 hours, dust no longer clings to the surface of the coat of body cavity protection.
6. The product is workable for at least 1 year if stored in cool condition (5 - 25°C) in its closed original container.
7. For proper waste disposal, the container must be completely emptied.
8. Observation of Technical Data Sheet is mandatory ([www.akemi.com](http://www.akemi.com)).

### Instructions for use

#### Ⓣ ANTI-ROUILLE POUR CORPS CREUX - SPRAY

##### Utilisation :

1. Le support doit être désoxydé, dégraissé, soigneusement nettoyé et séché. L'humidité restante peut être ignorée, les restes de rouille peuvent être éliminés avec AKEMI® Anti-Rouille.
2. Secouer vigoureusement la bombe aérosol avant utilisation.
3. Recouvrir la surface d'exposition avec du papier.
4. Vaporiser généreusement les surfaces, les joints, les fissures et les soudures.
5. La surface de vitrification est sèche au toucher après environ 2 heures.
6. Conservation min. 1 an dans l'emballage d'origine fermé et stocké dans un endroit frais (5 - 25°C).
7. Pour élimination régulière vider complètement le récipient.
8. Veuillez impérativement respecter la fiche technique ([www.akemi.com](http://www.akemi.com)).

#### CARTOUCHE PISTOLET

##### Utilisation :

1. Le support doit être désoxydé, dégraissé, soigneusement nettoyé et séché. L'humidité restante peut être ignorée.
2. Bien agiter avant utilisation.
3. Recouvrir la surface d'exposition avec du papier.
4. Appliquer au pistolet aspirant, pistolet pneumatique ou avec des appareils Airless. Les cavités fermées sont traitées en introduisant des sondes jusqu'à la butée et en les retirant ensuite lentement. Les joints, rainures et soudures doivent être vaporisés sur une plus grande épaisseur.
5. La surface de la couche de scellement de cavités est séchée hors poussière sur les surfaces ouvertes au bout de 2 heures, et au bout d'un temps d'autant plus long pour les cavités fermées.
6. Conservation min. 1 an dans l'emballage d'origine fermé et stocké dans un endroit frais (5 - 25°C).
7. Pour élimination régulière vider complètement le récipient.
8. Veuillez impérativement respecter la fiche technique ([www.akemi.com](http://www.akemi.com)).